



Voltímetro Amperímetro 0-100V 0-100A (con resistencia Shunt Externa)



CONEXIONES




CONEXIONES INTERNAS DEL MEDIDOR Y LA RESISTENCIA SHUNT



ESQUEMAS DE CONEXIÓN

Medidor simple para voltajes de 4.5 a 30V



Medidor para voltajes de 0-100VDC

